

Recommandations d'utilisation et de stockage

Les clients sont responsables du stockage et de la bonne utilisation des emballages. Pour assurer une qualité optimale de nos produits pendant le stockage et l'utilisation, nous vous prions de suivre les recommandations suivantes :

- **Décoloration des emballages**

Assurez-vous que nos emballages sont bien conservés à l'abri d'une source de lumière naturelle ou artificielle.

- **Humidité**

Les emballages devront être entreposés dans un local propre et sec. Un taux d'hygrométrie compris entre 50% et 65% est recommandé.

- **Durée de stockage**

Nous recommandons un stockage d'une durée maximale de 6 mois. La technique du „First In First Out – FIFO » doit être employée.

- **Entreposage**

Les palettes ne doivent pas être stockées à une hauteur supérieure à 2.70 m et ne doivent pas être gerbées en 1/1 ; nous recommandons une disposition en quinconce, et de préférence séparée par un intercalaire.



Product Information

Tolérances

Les couleurs, les poids et dimensions de nos produits peuvent varier sensiblement, du fait de la nature de la fibre de cellulose moulée. Les différentes étapes (production, transport, manipulation, stockage) peuvent influencer les propriétés de nos emballages, d'où l'importance de bien respecter ces recommandations.